

Gants de manutention de précision

Excellente prise de main et de dextérité pour un confort et une performance incroyable


Instructions

1. Tel que démontré sur la photo, placez votre main droite sur le gabarit avec votre index touchant à la ligne A et votre pouce en ligne avec le pouce surligné.
2. La mesure de la jauge de calibrage de la ligne B représente votre taille de gant approximative.

Note:

Pour vous assurer de la bonne taille, imprimez ce document à 100% de l'échelle. (dans l'option d'impression, mettre l'échelle de page 0). La mesure de gauche à droite entre la ligne A et la taille 7 (nouvelles tailles) doit être de 8.5 centimètres.

À l'aide d'une règle mesurez alternativement la largeur de la paume de votre main en centimètres et évaluez la dimension tel que spécifié par la charte.



NOUVEAU

7 S 8 M 9 L 10 XL 11 XXL

NOUVELLE TAILLE
(76-400 – Coquille gris foncé)

ANCIEN

7 S 8 M 9 L 10 XL

ANCIENNE TAILLE
(76-400 – Coquille gris pâle)

Flexsor ^{MC} 76-400	Noir sur nylon gris/nitrile	Forte résistance à l'abrasion
Flexsor ^{MC} 76-600	Nylon noir sur noir / Mousse de nitrile	Prise humide ou légèrement huileuse
Flexsor ^{MC} 78-500	Noir sur nylon noir / Polyuréthane	Forte protection respirable
Flexsor ^{MC} 78-800	Blanc sur nylon blanc / Polyuréthane à base d'eau	Protection forte et propre